

交通安全プログラムにおける点検結果及び対応実施状況表

R2.3.31現在

学校名	路線	点検位置 (住所や目印等)	危険状況	対策内容	対策実施時期			実施完了確認 (完了：○)	
				主な対応方針	開始年月日	～	完了年度 (予定含)		
川本小	町	町道東光台3号線	東光台・日の出方面	警察官舎に上がる道の溝蓋に隙間が空いている	08カラー舗装、路面補修	-	～	-	○
川本小	町	町道因原飛渡線	因原方面	団地に上がる道の溝蓋がずれて隙間が空いている	12側溝整備・修繕	-	～	-	○
川本小	町	町道因原仏谷線	因原方面	仏谷線で濡れているところがある 竹藪があれいて、折れている場合がある	14樹木の剪定・伐採	-	～	-	
川本中	町	町道三島学校線	管理棟付近(三島)	路側帯がないため、横2列で登下校してしまう生徒もいる。 草が来たときに危ない	08カラー舗装、路面補修	R3	～	R4	
川本小	町	町道東光台3号線	日の出、山陰中央新報宿舍	T字路出口に停止線がない。	10路面標示、区画線設置・修繕	R2	～	R2	
川本小	町	町道東光台3号線	日の出、安部家までの道	溝蓋の隙間が大きく、児童の足が入る。	12側溝整備・修繕	-	～	-	○
川本小	町	町道因原飛渡線	因原、保育所横の坂路	溝蓋がない箇所があり危険。	12側溝整備・修繕	R2	～	R2	
川本小	町	町道新町日の出線	悠曇ふるさと会館前歩道	小さな穴が開いている箇所があり、つまずく。	08カラー舗装、路面補修	-	～	-	○
川本小	町	町道新町日の出線	歩道上の陥没	複数の小さな陥没及び集水樹付近陥没	08カラー舗装、路面補修	H31	～	R2	
川本小	町	町道新町日の出線	法面モルタル吹付部剥離	歩道のモルタル吹付法面の剥離及びクラック	15その他	R4	～	R5	
川本小	町	町道下新町住宅線	水路	水路へ転落する。	09防護柵、転落防止柵等設置・修繕	R3	～	R4	
川本小	町	町道因原八幡平線	側溝と集水樹の間	隙間	12側溝整備・修繕	R2	～	R2	
川本小	町	町道南佐木三原線	三原農協前側溝	隙間	12側溝整備・修繕	R2	～	R2	
川本小	県	川本波多線	川本大橋前後	川本大橋前後の歩道が狭い	03歩道設置・拡幅	H26	～	R3	
川本小	県	川本波多線	島根電工前(三島方面)	島根電工前の植木が歩道に出ている	14樹木の剪定・伐採	-	～	-	○
川本小	県	仁摩邑南線	久座仁、木路原方面	あみ・フェンスを木路原側にも広げてほしい	09防護柵、転落防止柵等設置・修繕	H26	～	H26	○
川本小	県	仁摩邑南線	久座仁、木路原方面	木路原・多田方面で崖側の木が道路のほうへ出ている また、泥がたまっている	14樹木の剪定・伐採	-	～	-	○
川本小	県	日貫川本線	因原方面	団地に上がる前の道をカラー舗装してほしい	08カラー舗装、路面補修	-	～	-	○
川本中	県	国道261号線	川下橋を渡って左側の道(木谷～尾原方面)	草が茂っており、道が細く通りにくい	15その他	-	～	-	○
川本中	県	川本波多線	川本大橋(天神町)	横に凹凸がある 脇についている布や旗のような物が揺れて危ない	03歩道設置・拡幅	H26	～	H29	○
川本小	県	仁摩邑南線	谷、寺の横	側溝の蓋がガタガタし、木の蓋が落ちている。	12側溝整備・修繕	H29	～	H29	○
川本小	県	仁摩邑南線	谷、寺の横	穴が開いている。	12側溝整備・修繕	H29	～	H29	○
川本小	県	仁摩邑南線	谷、寺の横	排水が悪く、水溜りができる。	12側溝整備・修繕	H29	～	H29	○
川本小	県	仁摩邑南線	谷、寺の横	路肩が崩れていて危ない。	09防護柵、転落防止柵等設置・修繕	H29	～	H29	○
川本小	県	川本波多線	三島、新しい川沿いの歩道	柵が揺れる。路面と柵の間が広い。	15その他	H29	～	H29	○
川本小	県	川本波多線	三島、上三島横断歩道下流50m	歩道の縁石が壊れている。	15その他	H29	～	H29	○
川本小	県	川本波多線	三島、玉操橋	縁石が壊れている。	15その他	H29	～	H29	○
川本小	県	仁摩邑南線	川本窪切～松江石油	路側帯が消えかかっている危険である。	10路面標示、区画線設置・修繕	R2	～	R2	
川本小	県	仁摩邑南線	久座仁・木路原、川本町中	路側帯が狭く危険。	16検討中	未定	～	未定	
川本小	県	仁摩邑南線	久座仁・木路原、木路原	斜面の草で反射板が見えない。	15その他	-	～	-	○
川本小	県	仁摩邑南線	久座仁・木路原、給食センター付近	車のスピードが速く危険である。	10路面標示、区画線設置・修繕	R2	～	R2	
川本小	県	仁摩邑南線	線路沿いの歩道	溝蓋がガタガタしたり穴があり危険。	12側溝整備・修繕	-	～	-	○
川本小	県	仁摩邑南線	線路に渡ってからの歩道	草が伸びていて危険。	15その他	-	～	-	○
川本小	県	別府川本線	日向バス停前	外側線がなく、車両の速度が上がりが危険。	10路面標示、区画線設置・修繕	H29	～	H29	○