

## 令和5年度通学路安全点検結果および対策実施状況一覧表

学校名 : 川本小学校  
点検実施日 : 令和5年5月29日

通学路	No. 路線名	問題種別	危険箇所の状況等	通学路点検後の協議内容(対策案)	対応機関	対応方針(令和6年3月31日現在)
久座仁・多田	1 県道別府川本線	防犯	県道沿いの進入路に設置してあるグレーチングが反っており危険。	点検後の協議では対応案なし。	島根県	反っているグレーチングを入れ替える
上因原	2 県道川本別府線	交通	よう壁が剥離している。 R3～R4に同様の報告があり、変動。 観測中であったためR5年度でも現状を報告	現状を再度確認する。 昨年度と比較し擁壁の補修を検討する。	島根県	令和4年度に擁壁を壊し、対応済み。 その地点とは異なる地点の擁壁が押し出している。
谷	3 県道仁摩邑南線	交通	水溜まりができているため、足が入りそう。	対応困難 ※私有地のため。	教育委員会	県と連携しながら対応していく。
谷	4 県道仁摩邑南線	交通	溝の段差があり、怖い。	対応困難 ※私有地のため。	教育委員会	県と連携しながら対応していく。
谷	5 県道仁摩邑南線	防犯	金比羅山公園入口付近 児童による猿の目撃情報あり。	子どもへの指導 猿よけ対策を施す。	川本町	産業振興課に報告。 産業振興課の対策を小学校に連絡。
三島	6 県道川本波多線	交通	寺を過ぎて歩道側の車道の横断歩道付近に水溜まりができる。 車が通るときに水飛沫が上がる。	道路を平らにする。	島根県	道路の構造上、水溜まりがしやすい。 水抜き穴の清掃はするが、根本的な解決にはならないため対応検討。
三島	7 県道川本波多線	交通	歩道側の車道の横断歩道から30メートル先あたりに水溜まりができる。 車が通るときに水飛沫が上がる。	道路を平らにする。	島根県	道路の構造上、水溜まりがしやすい。 水抜き穴の清掃はするが、根本的な解決にはならないため対応検討。
三島	8 三島三谷線	交通	歩道や歩道側の車道。 歩道に水が流れる且つ水溜まりもできる。 そのため、車の走行中に水飛沫が上がる。	道路を平らにする。	川本町	勾配的に水はけが悪い場所。 対応を検討する。
三島	9 県道川本波多線	交通	本山自動車～木谷交差点の歩道。 草や木の枝に垂れており、歩道を通行する自転車に対して危険が及ぶ。	草刈りや枝打ち等を実施する。	島根県	来年度に実施予定。
三原	10 町道	交通	白線が薄くなり、所々消えている。	白線の引き直し	川本町	対応予定。
三原	11 町道	交通	川本北保育所付近に西側通路があり、 児童が飛び出してくる可能性がある。	通学路の確認、看板の設置	小学校 川本町	通学路の正規ルートとしては大きい道を使用しているのだが、西側通路が近道であること、保育所の裏で暗晦な時でも明るいためよく使用されている。 →児童の指導、飛び出し注意の看板。
	12 町道	交通	古屋口バス停前。 横断歩道のない道を横断している。	横断歩道の設置	警察署	歩行者が少なく、必要性がない。