

令和3年度通学路安全点検結果および対策実施状況一覧表

学校名 : 川本小学校
点検実施日 : 令和3年5月31日

通学路	No.	路線名	問題種別	危険箇所の状況等	対策案	対応状況 ※R4.3.31時点
谷	1	県道仁摩邑南線	交通	歩道が狭く、登下校に支障がある。特に法隆寺前の路上は傘を使用した際に道路に傘が出てしまい、とても危険。 ※R2年度に同様の指摘あり	歩道を広げ、スクールゾーンの設置を行う ※歩道の拡張は対応不可(R2年度)	要確認
	2	県道仁摩邑南線	交通	走行する車の速度が速いと思う。	規制を40km→30km(アンダー30)に変更する	要確認
三島	3	町有地 県有地	交通	川本大橋から天神町へ向かう階段 階段の高さ幅が大きく歩きにくい。特に、降りるときに転びやすい。	工事が終わると通る必要がなくなる。気を付けて通過するよう指導する	工事終了し通行可能となった
	4	県道川本波多線	交通	民有地から木(枝)が道路にはみ出している ※R2年度に同様の指摘あり	枝を切る	地権者へ枝の伐採を依頼
木路原	5	町道	防犯	木路原集会所～下方面、猿が時々出没する。	猿よけ対策を施す	役場産業振興課へ情報提供し、対応を依頼
	6	町道	防犯	同上の場所、R2に不審者の目撃情報あり。県道より一本奥に入っているため目が届きにくい。	見守りの強化	要確認
久座仁 多田	7	町有地	防犯	通学路でない場所(水路の上)を通っている。	正しい通学路を通るよう指導する	校内での指導を実施する
	8	県道川本別府線	交通	町営住宅前。外側線が完全に消えている。	外側線の補修	対応済み
	9	路地	交通	旧ガソリンスタンド横。児童の通り道に草が生えており、除草が必要。	管理者に除草を依頼する	町有地、定期的に草刈りされていることを確認
上因原	10	県道仁摩邑南線	交通	旧ガソリンスタンド前。横断歩道が薄くなっている	横断歩道の補修	要確認
	11	県道別府川本線	交通	古布毛団地入り口付近。よう壁が剥離し押し出されている。	よう壁の補修・補強	定期的に調査し、経過観察中
	12	県道別府川本線	交通	日向方面。よう壁が剥離して落ちている。	よう壁の補修・補強	定期的に調査し、経過観察中
	13	県道日貫川本線	交通	旧踏切付近。横断歩道が消えかけている。	横断歩道の補修	要確認
三原	14	県道別府川本線	交通	旧踏切付近。建物で見通しが悪い。 ※R2年度も同様の指摘あり	グループ協議での対策案はなし ※対応不可(R2年度)	現状以上の対応は不可
	15	県道温泉津川本線	交通	歩道に竹が倒れている。	竹の伐採	対応済み
	16	県道温泉津川本線	交通	歩道に木の枝が覆いかぶさっている。	枝の撤去	対応済み
	17	町道	交通	外側線が消えている。	外側線の補修	R4年度以降に対応
	18	町道	交通	川本駐在所前、横断歩道の線が消えかかっている。	横断歩道の補修	要確認
19	町道	防犯	保育所付近が暗く、防犯の面から考えると不安。	街灯の設置	経過観察	